



# ANSEA

## ASOCIACION NACIONAL DEL SECTOR EMPRESARIAL AUTOMOTRIZ

### Lista de precios por mano de obra, año 2020

| <b>GRUPO</b> | <b>SUSPENSIÓN</b>   |           |         |
|--------------|---|-----------|---------|
| <b>04</b>    |   |           |         |
| <b>01-</b>   | <b>Sistema de amortiguadores</b>  |           |         |
| 04-01-001    | Cambiar amortiguadores (sencillo) c/u*  | 15.600,00 | 26 , 00 |
| 04-01-002    | Cambiar amortiguadores Telescópico c/u*                                       | 29.200,00 | 48 , 67 |
| 04-01-003    | Cambiar hules de amortiguador c/u   | 12.300,00 | 20 , 50 |
| 04-01-004    | Cambiar galletas amortiguadores   | 18.000,00 | 30 , 00 |
| <b>02-</b>   | <b>Sistemas de Suspensión</b>   |           |         |
| 04-02-001    | Cambiar buje de tijereta*   | 46.600,00 | 77 , 67 |
| 04-02-002    | Cambiar tijereta completa*  | 38.000,00 | 63 , 33 |
| 04-02-003    | Cambiar montura tijereta (usar prensa)  | 48.000,00 | 80 , 00 |
| 04-02-004    | Cambiar resortes espiral*   | 40.300,00 | 67 , 17 |
| 04-02-005    | Cambiar hules centrales de barra estabilizadora                               | 28.100,00 | 46 , 83 |
| 04-02-006    | Cambiar rótulas estabilizadoras*  | 19.900,00 | 33 , 17 |
| 04-02-007    | Cambiar rótulas de suspensión*  | 32.300,00 | 53 , 83 |
| 04-02-008    | Cambiar brazo de suspensión*  | 36.400,00 | 60 , 67 |
| 04-02-009    | Cambiar barra torsión c/u *   | 47.500,00 | 79 , 17 |
| 04-02-010    | Cambiar buje tijereta de barra torsión c/u *                                  | 66.200,00 | 110,33  |
| 04-02-011    | Cambiar bujes de maestra por lado*  | 27.600,00 | 46 , 00 |
| 04-02-012    | Cambiar pin de balancín por lado*   | 14.900,00 | 24 , 83 |
| 04-02-013    | Cambiar tornillo de centro (sencillo)   | 24.300,00 | 40 , 50 |
| 04-02-014    | Cambiar hules de tensoras*  | 23.900,00 | 39 , 83 |
| 04-02-015    | Cambiar hules de balancín por maestra   | 20.300,00 | 33 , 83 |
| 04-02-016    | Cambiar maestra (sencillo) - por lado, resorte tipo ballesta*                 | 36.400,00 | 60 , 67 |
| 04-02-017    | Cambiar maestras (doble tracción) - por lado                                  | 48.000,00 | 80 , 00 |
| 04-02-018    | Cambiar yugo de suspensión  | 94.800,00 | 158,00  |
| 04-02-019    | Reparar yugo de estabilizadora con reventaduras varias por torsión y reforzar | 94.500,00 | 157,50  |